

Fecha Efectiva: 05.08.2020
Fecha de Expiración: 31.12.2020
Tipo: Documento de Actualización de Producto
ID: FSA-08-2020
Números de partes afectadas: HG3-xx-xxx, ULD-TP-xxx, UH-xx-5-24, THB

INFORMACIÓN DE FALLA DEL PRODUCTO

05. Agosto 2020

Estimado cliente de RF elements®,

de ahora en adelante, notará que nuestros tornillos de hardware de antena llegan con un revestimiento negro.

El hardware de acero inoxidable no es común en la industria WISP y requiere lubricante antiadherente. Por lo tanto, muchos clientes experimentaron el agarre de los tornillos evitando la reutilización del bracket.

El revestimiento negro de los tornillos evita el agarre, mejora la experiencia del usuario y la longevidad del hardware de montaje.



Si tiene más preguntas, no dude en contactar a su Distribuidor o contáctenos directamente en info@rfelements.com.

Atentamente

Tomas Zvolensky
Product Manager